


Nasyp niekontrolowany



Piasek rednioziarnisty



Glina

GeoQuercus
Łukasz Dąbkiewicz

Geo-Aqua Wojciech Ksi kiewicz
Pozna ska 12, 62-006 Kobylnica

Zał.Nr
5.1




GEO-AQUA

Opinia geotechniczna okre laj c warunki gruntowo-wodne
w miejscu projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ci gu ul. Usługowej w miejscowo ci Wilkowice (gm. Lipno)


Przekrój geotechniczny
I - I

Skala
1: $\frac{500}{75}$

	Data	Nazwisko	Podpis
Opracował	2022-02-15	Ksi kiewicz W.	



Nasyp niekontrolowany



Piasek rednioziarnisty



Gлина

GeoQuercus
Łukasz Dąbkiewicz

Geo-Aqua Wojciech Ksi kiewicz
Pozna ska 12, 62-006 Kobylnica

Zał.Nr
5.2




GEO-AQUA

Opinia geotechniczna okre laj c warunki gruntowo-wodne
w miejscu projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ci gu ul. Usługowej w miejscowo ci Wilkowice (gm. Lipno)


Przekrój geotechniczny
II - II

Skala
1: $\frac{500}{75}$

	Data	Nazwisko	Podpis
Opracował	2022-02-15	Ksi kiewicz W.	



-  Nasyp niekontrolowany
-  Piasek rednioziarnisty
-  Glina

<div>GeoQuercus</div> <div>Łukasz Dąbkiewicz</div>		Geo-Aqua Wojciech Ksi kiewicz Pozna ska 12, 62-006 Kobylnica		ZaŁ.Nr 5.3
<div>GEO-AQUA</div>		Opinia geotechniczna okre laj c warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ci gu ul. Usługowej w miejscowo ci Wilkowice (gm. Lipno)		
		Przekrój geotechniczny III - III		Skala 1: $\frac{1000}{75}$
Opracował	Data	Nazwisko	Podpis	
	2022-02-15	Ksi kiewicz W.		